

FICHE DE POSTE : PROGRAMMEUR / DEVISEUR MÉTHODES DÉCOUPE TÔLERIE ET LASER

Sous la direction du gérant, les missions principales du programmeur méthodes consistent à :

- Déterminer les processus de fabrication pour optimiser les moyens de production.
- Être le garant de la bonne organisation de la production
- Assurer le suivi et l'optimisation du processus de fabrication
- Suivre la rentabilité

Le poste nécessite d'avoir un sens aigu de la gestion des priorités et des qualités certaines d'organisation et d'anticipation.

Cette présente fiche de poste est évolutive et votre mission peut être amenée à être modifiée en fonction des besoins de l'entreprise et à la demande de votre direction.

ACTIVITES & TÂCHES

Responsabilité de la fabrication	Réalise la gamme de fabrication Détermine les besoins pour la production Affecte les moyens, distribue les tâches et établie des fiches de fabrication Contrôle la conformité Effectue le suivi des temps de fabrication et de l'avancement Gère le parc machines et les moyens de manutention Organise les SAV en urgence
Gérer les entrées et sorties matières	Suit les consommations Défini les flux et stockages des matières Défini les circulations et les moyens de manutentions Gestion des stocks Organise les expéditions des ouvrages
Communication externe	Relation avec les fournisseurs
Communication interne	Respecte les procédures internes de sécurité et de qualité Organise son temps de travail pour tenir les engagements internes et clients. Alerte en cas de dysfonctionnement pour demander les priorités.
Représentation / Image de l'entreprise	Représente l'entreprise dans toutes ses relations professionnelles. Assure le bon état et la maintenance des véhicules Réfléchi aux investissements nécessaires

Critères de réussite

- Contrôle qualité et sécurité
- Gestion des aléas
- Relations dans l'équipe de travail
- Relations externes à l'entreprise
- Respect des délais

Moyens du poste

- Réunion hebdomadaire
- Entretien professionnel annuel
- Formations externes

